

## ARMATEC OX 7

### Produto

ARMATEC OX 7 transforma a ferrugem em um eficiente fundo protetor, servindo como base para receber pinturas. Além de proporcionar ótima aderência da tinta, tem ação neutralizadora, o que dificulta o surgimento de ferrugem sob a pintura. Dispensa a remoção total da ferrugem, representando grande facilidade e rapidez na realização do serviço.

### Características

Densidade: 1,18 g/cm<sup>3</sup>

Aparência: Líquido Rosado

Composição básica: Ácido.

Validade: 12 meses

### Campos de aplicação

- grades;
- portões
- chapas;
- peças metálicas não estruturais.

### Preparo do substrato

A superfície a ser tratada deve estar isenta de óleo, pó e tintas. Remover a ferrugem mais grosseira com escova de cerdas de aço ou lixa de gramatura média. Recomenda-se cobrir os objetos e a base a fim de evitar danos com respingos.

### Preparo do produto

Produto pronto para o uso.

## ARMATEC OX 7

### Aplicação

O ARMATEC OX 7 é aplicado como pintura, com pincel, em 1 demão, respeitando o consumo por m<sup>2</sup>. Em geral, a secagem ocorre entre 8 e 10 horas após a aplicação, à temperatura de 25 °C. Em casos de ferrugem mais acentuada, aguardar a secagem da 1ª demão e lixar novamente a superfície para aplicar sobre ela mais 1 demão do produto. Aguardar a sua perfeita secagem antes de pintar a peça.

### Consumo aproximado

Mínimo de 100 mL/m<sup>2</sup>.

### Rendimento

Bombona 1 litro - 10 m<sup>2</sup>

Bombona 3,6 litros - 36 m<sup>2</sup>

Tambor plástico 200 litros - 2000 m<sup>2</sup>

Frasco 500 mL - 5 m<sup>2</sup>

Frasco 200 mL - 2 m<sup>2</sup>

### Armazenamento

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

### Atenção

Manter o ambiente ventilado durante a aplicação. Aplicar com tempo estável. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. Manutenção: esse produto, segundo a ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado não manutenível. ADVERTÊNCIA Nunca utilizar tinta à base de água sobre a superfície tratada.

## ARMATEC OX 7

### Meio ambiente

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente.

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente.

Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

### EPI (Equipamento de proteção individual)

Óculos de segurança

Máscara semifacial com filtro químico

Botas

Luvas de borracha

### Primeiros socorros

Contato com os olhos: lavar com bastante água corrente, durante pelo menos 15 minutos. Procurar um médico.

Contato com a pele: lavar com bastante água corrente, durante pelo menos 15 minutos.

Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

### Embalagens

## ARMATEC OX 7



Bombona 1 litro  
dimensões: 9 X 23 X 9 X 0 cm

## ARMATEC OX 7



Bombona 3,6 litros  
dimensões: 14 X 31 X 14 X 0 cm

## ARMATEC OX 7



Tambor plástico 200 litros  
dimensões: 58 X 89 X 58 X 0 cm

## ARMATEC OX 7



Frasco 500 mL  
dimensões: 7 X 20 X 7 X 0 cm

## ARMATEC OX 7



Frasco 200 mL  
dimensões: 5,2 X 15,6 X 5,2 X 0 cm